

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [R] III-2019

Marka: PRONAR Model pojazdu: PRONAR 9.0t
 Wersja: 82 A Nr rejestracyjny: RZ 4196
 Rodzaj pojazdu: Ciągnik rolniczy

Rok prod.: 2008
 VIN: SZBA1G33X81X11302

Nr INFO-EKSPERT 153-00009
 Data pierwszej rejestracji 2008/05/26
 Data ważności badania technicznego 2019/08/25
 Wskazanie licznika 132110 mtg
 Okres eksploatacji pojazdu (08/05/26-19/03/01) 129 mies.
 Opis rodzaju pojazdu ciągnik rolniczy z kabiną
 Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) czerwony 1-warstwowy typu uni
 Dop. masa całkow. 5940 kg
 Oznaczenie kabiny Standard
 Rozstaw osi 2450 mm
 Oznaczenie silnika D-243
 Rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym
 Pojemność / Moc silnika 4750 ccm / 58kW (79KM)
 Liczba cylindrów / Układ cylindrów 4 / rzędowy
 Rodzaj skrzyni biegów manualna

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2008.01-2012.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu	14	Szyba tylna otwierana
2	Dach regulowany mechanicznie	15	Szyby boczne uchylne
3	Fotel kierowcy komfortowy	16	TUZ kategorii II
4	Fotel kierowcy z regulacją kąta pochylenia	17	Układ kierowniczy hydrostatyczny
5	Głośniki	18	Wał odbioru mocy tylny 540/1000 obr/min
6	Kabina komfortowa wyciszona, ogrzewana i wentylowana	19	Wycieraczka szyby tylnej
7	Napęd tylnego wału odbioru mocy niezależny	20	Zaczep przedni
8	Napęd tylnego wału odbioru mocy zależny	21	Zaczep rolniczy wychylny
9	Opony 360/70 R20 przód, 15.5 R38 tył	22	Zaczep transportowy dolny
10	Podłokietniki fotela kierowcy	23	Zaczep transportowy górny
11	Radioodtwarzacz	24	Zaglówek fotela kierowcy
12	Reduktor skrzyni biegów	25	Zbiornik paliwa 130l
13	Rozdzielacze hydrauliki zewnętrznej 3 szt.		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MITAS 380/70 R24 122B RD 02 TL		50
Przednie prawe:	MITAS 380/70 R24 122B RD 02 TL		50
Tylne lewe:	MITAS 480/65 R24 133/136D/A8 RD 03 TL		50
Tylne prawe:	MITAS 480/65 R24 133/136D/A8 RD 03 TL		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Ciągnik rolniczy wykazuje zużycie proporcjonalne do okresu eksploatacji i pracy,
 Silnik pracuje nierównomiernie wskazujące na zużycie układu wtryskowego.
 Wycieki oleju hydraulicznego ze zbiornika, wycieki z zespołów napędowych, luzy w mocowaniu zaczepu.
 Lakier kabiny zmatowiał, odpadnięty lakier stopni, stopnie skorodowane wyposażenie tapicerskie kabiny zniszczone.







